



Spinger Strandveien/Båtmannsgata


Dette notatet er en oppsummering av spinger som er utført.

Revidert 18.02.2025

Revidert 12.03.2025

Revidert 18.06.2025


1 Springer snuplass foran hotell



Spinger virker ok. Noen steder kommer overheng på bussen over elementer. Dette må ivaretas ved senere detaljering




2 Sporinger av inn- og utkjøringer til parkering



Sporinger for avkjøringer for personbiler til parkeringskjellere er ok

3 Sporinger varelevering



I sporingen over er det forutsatt lastebil for varelevering.



4 Springer snuplass nord i Strandveien



Snuplassen er dimensjonert for personbil og springer viser at dette skal fungere greit.



Figur 1: Lastebil snur i avkjøring




Figur 2: Lastebil rygger seg inn i blindvei

Snuplassen er for liten for at en lastebil skal kunne snu. Lastebiler må snu i avkjøring evt. rygge seg inn i blindveien.



Sporinger for lastebil inn/ut av Biskop Grimkjells gate


5 Sporinger av kryss Strandveien/Båtmannsgata






Avhengig av løsning som velges ved Strandveitorget, er det viktig at breddeutvidelse for kjørebanelen i kryssområdet mellom Strandveien og Båtmannsgata blir ivarettatt. For å få en buss gjennom en tilnærmet 90grader sving, kreves det ekstra areal, som sporingen over viser.

6 Springer Maskinistgata/Strandveien




Sporinger for buss viser at noe overheng kommer utenfor asfaltarealer. I maskinistgata er det planlagt midtrabatt. Åpning i midtrabatt må tilpasses sporinger for inn/utkjøring av krysset.

7 Sporing for brannbil





8 Spring renovasjon






9 Sporing Strandveien alternativ 1:









Sporing øverst i Strandveien forutsetter at lastebil rygger etter innkjøring fra Maskinistgata




10 Spring Strandveien alternativ 2:









Sporing øverst i Strandveien forutsetter at lastebil rygger etter innkjøring fra Maskinistgata

Ørjan Edvardsen 18.06.2025